


REPUESTOS MTY PARA MODULADORES DE ABS:


No. DE PARTE 312

**REPUESTO PARA MODULADOR TIPO
WABCO 001 1591 4721950050 PARA ABS**



No. DE PARTE 113


**REPUESTO PARA MODULADOR TIPO
WABCO 001 1297 4721950830 PARA ABS**



No. DE PARTE 114



**REPUESTO PARA VALVULAS REPARTIDAS
TIPO WABCO TRACTOCAMION CENTURY**

- (1) REPUESTO No. DE PARTE 112
- (2) REPUESTOS No. DE PARTE 113




No. DE PARTE 537

**REPUESTO PARA MODULADOR TIPO
BENDIX M-22 5002210
1132618 E1499D**



No. DE PARTE 833


**REPUESTO PARA MODULADOR
TIPO BENDIX 6.254.048**



REPUESTOS MTY PARA MODULADORES DE ABS:

No. DE PARTE 813
REPUESTO PARA MODULADOR
TIPO BENDIX M-32 K2607T

No. DE PARTE 980
REPUESTO PARA MODULADOR
TIPO KNORR-BREMSE
0 265 351 122 04182 25 088



No. DE PARTE 1025
REPUESTO PARA MODULADOR
TIPO BENDIX M-40 HF

